

平成30年11月01日

各位

株式会社国盛化学  
株式会社ステルテック  
株式会社国盛化学関東工場

### 火災に関するお詫びとお知らせ（第二報）

平成30年10月7日（日）午前2時ごろ、株式会社国盛化学 本社工場（愛知県小牧市河内屋新田262）で火災発生いたしました。

この火災により近隣の皆様及びお取引先様の皆様をはじめ、関係者の皆様にご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

これまでの状況につきましては、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 発生日時

平成30年10月7日（日） 午前2時頃

（翌日午前10時25分、消防関係当局による消火活動により鎮火が確認されました）

#### 2. 発生場所

株式会社国盛化学 B棟工場（小牧市河内屋新田262）

#### 3. 発生原因

B棟2階工場フロアからの出火し、原因については現在も調査中

#### 4. 被害状況

株式会社国盛化学 事務所および工場一部焼失、メール・WEBサーバー接続不可

株式会社ステルテック 国盛化学グループのメールおよびWEBサーバー焼失

#### 5. 現在の稼働回復状況及び機能回復状況

・10月9日 緊急度の高い製品より、別棟工場成型機と外注成型機で順次生産再開

・10月12日 被災成型工場内生産設備の取出しと、別棟で順次生産開始  
（成型機11台中6台、二次加工8ライン中8ライン取出し）

・ 10月18日 被災工場1階に残る成型機5台中3台を隣接する関連会社工場一部を借用し稼働開始。

これにより、射出成型事業の生産能力は被災前と同等まで回復

・ 10月22日 生産管理・受発注管理システム復旧

・ 10月23日～25日 当社および関連会社、営業所の情報・通信回線回復

・ 10月29日 関連会社社員会館2階を事務所（役員、総務、経理、営業、企画開発）とし業務再開

（住所、電話番号はこれまでと変更ございません）

なお、物流機器製造部（シート押出成形部門）の再稼働計画につきましては、継続して検討を行っております。

引続きご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、お詫び申し上げます。

以上

お問い合わせ先

TEL：0568-77-5171（代表）

FAX：0568-72-5787